

VERNEBLAD

Universal A/C Sporstoff Art. nr. 4851 134 712

Vis Sikkerhetsdatablad



Artikkelnr. 4851134712

Førstehjelpstiltak

Innånding Oppsøk frisk luft.
Hudkontakt Fjern forurensede klær. Vask huden lenge og grundig med vann.
Øyekontakt Skyll straks med vann (helst øyeglass) i minst 5 minutter. Åpen øyet godt. Fjern eventuelle kontaktlinser. Kontakt lege ved fortsatt irritasjon.
Svelging Skyll munnen grundig, og drikk mye vann. Kontakt lege ved vedvarende ubehag.
Annen informasjon Ved henvendelse til lege medbringes sikkerhetsdatabladet eller etiketten. Symptomer: Se punkt 11.

Verneutstyr

Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Det skal være adgang til rennende vann og øyeglass. Vask hendene før pauser, toalettbesøk og når arbeidet er slutt.
Åndedrettsvern Ikke påkrevd.
Håndvern Hansker av plast eller gummi anbefales.
Øyevern Bruk vernebriller ved fare for sprut i øynene.
Annen informasjon Alt personlig verneutstyr skal overholde gjeldende CEN-standarder.

Tiltak ved brannslukking

Annen informasjon Slokk med pulver, skum, kullsyre eller vanntåke. Bruk ikke vannstråle siden det kan spre brannen. Bruk vann eller vanntåke til nedkjøling av ikke antent lager. Hvis det kan gjøres uten fare, fjernes beholdere fra det branntruede området. Unngå innånding av damp og røykgass, oppsøk frisk luft.

Tiltak ved utslipp

Andre anvisninger Anvend de samme vernetiltakene som nevnt under punkt 8. Søl inndemmes og oppsamles med sand, kattesand eller annet absorberende ikke brennbart materiale og overføres til egnede avfallsbeholdere. Se punkt 13 for kassering.

Ansvarlig firma

Firmanavn Würth Norge AS
Postnr. 1481 Hagan
Land Norge
Telefon 0047 464 01 500
Nødtelefon Giftinformasjonssentralen:22 59 13 00