

VERNEBLAD

UV Lekasjesøkersett for R134a, Sporstoff Art. nr. 4851

134 166

Vis Sikkerhetsdatablad



Artikkelnr. 4851134166

Førstehjelpstiltak

Innånding Oppsøk frisk luft.

Hudkontakt Fjern forurensede klær. Vask huden med vann og såpe. Kontakt lege ved vedvarende ubehag.

Øyekontakt Skyll straks med vann (helst øyeglass) i minst 5 minutter. Åpen øyet godt. Fjern eventuelle kontaktlinser. Kontakt lege ved fortsatt irritasjon.

Svelging Skyll munnen grundig, og drikk mye vann. Kontakt lege ved vedvarende ubehag.

Annenn informasjon Forbrenning

Skyll med vann inntil smertene opphører. Fjern klær som ikke er brent fast, kontakt lege /sykehus. Fortsett om mulig skyllingen til legen overtar behandlingen.

Symptomer: Se punkt 11. Ved henvendelse til lege medbringes sikkerhetsdatabladet eller etiketten.

Verneutstyr

Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Hvis det er mulig, bør produktet anvendes under forhold med god ventilasjon. Det bør være adgang til rennende vann og øyeglass. Vask hendene før pauser, toalettbesøk og når arbeidet er slutt.

Andedrettsvern Ikke påkrevd.

Håndvern Hansker av plast eller gummi anbefales.

Øyevern Bruk vernebriller ved fare for sprut i øynene.

Tiltak ved brannslukking

Annenn informasjon Slokk med pulver, skum, kullsyre eller vanntåke. Bruk ikke vannstråle siden det kan spre brannen. Bruk vann eller vanntåke til nedkjøling av ikke antent lager. Hvis det kan gjøres uten fare, fjernes beholdere fra det branntruede området. Unngå innånding av damp og røykgass, oppsøk frisk luft.

Tiltak ved utslipp

Generelle tiltak Anvend de samme vernetiltakene som nevnt under punkt 8. Søl tørres opp med en klut.

Ansvarlig firma

Firmanavn Würth Norge AS

Postnr. 1481 Hagan

Land Norge

Telefon 0047 464 01 500

Nødtelefon Giftinformasjonssentralen:22 59 13 00