

# VERNEBLAD

## HULROMSBESKYTTELSE SPRAY 600 ML



Varselord:

Fare

Faresetninger:

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.  
 H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.  
 H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.  
 H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.  
 H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.  
 EUH 066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

### Generelt

**Artikkelnr.** 0893081, 0893 081  
**Kjemikaliets bruksområde** Hulrom beskyttelses

### Førstehjelpstiltak

**Generelt** Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig, (vis etiketten hvis mulig). Førstehjelpsmannskap trenger å beskytte seg selv. Flytt bort fra faresone. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Ta øyeblikkelig av forurenset tøy og sko.

**Innånding** Ved innånding, fjern personen til frisk luft. I tilfelle innånding av aerosol/tåke kontakt lege hvis nødvendig. Hold personen varm og la vedkommende hvile. Hvis den forulykkede ikke puster, gi kunstig åndedrett. Hvis den forulykkede har vondt for å puste, gi oksygen.

**Hudkontakt** I tilfelle hudkontakt, skyll huden umiddelbart med såpe og rikelige mengder med vann. IKKE bruk oppløsningsmidler eller tynningsmidler. Hvis hudirritasjonen vedvarer, oppsøk lege. Vask av med polyetylen glykol og etterpå med mye vann.

**Øyekontakt** Beskytt uskaded øye. Hvis det er lett å gjøre, fjern kontaktlinser hvis disse brukes. Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.

**Svelging** Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. Hvis produktet svelges, IKKE få vedkommende til å kaste opp. Når en person som ligger på rygg brekker seg, snu ham over på siden.

**Akutte symptomer og virkninger** ingen data tilgjengelig

### Verneutstyr

**Egnet øyebeskyttelse** Tettsittende vernebriller  
**Egnede hansker** Nitrilgummi  
**Anbefalt utstyrstype** Hvis arbeidere møter konsentrasjoner over eksponeringsgrensene må de benytte egnet godkjent åndedrettsvern.  
 Produktet inneholder væske med lavt kokepunkt. Åndedrettsvern utstyr må bestå av lufforsynte respiratorer.

### Tiltak ved brannslukking

**Egnede slökkingsmidler** Skum, Tørrkjemikalier, Karbondioksid (CO<sub>2</sub>), Vanntåke  
**Uegne slökkingsmidler** Vannstråle med høyt volum  
**Brann- og eksplosjonsfarer** Bruk ikke konsentrert vannstråle da den kan splitte og spre ilden. Farlige nedbrytningsprodukter dannet under branntilstander (se punkt 10). Å bli utsatt for spaltningsprodukter kan være helsefarlig.  
**Brannslökkingsmetoder** Vanlig fremgangsmåte ved kjemiske branner. Bruk brannslökkingsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene. Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon. Vannspray kan brukes for å avkjøle uåpnede beholdere. Kontaminert brannslökkingsvann samles opp adskilt, må ikke slippes. Brannrester og kontaminert brannslökkingsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter. Fare for at beholderne sprekker ved høyt damptrykk og temperaturøkning.  
**Personlig verneutstyr** I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. Bruk eget verneutstyr.

### Tiltak ved utslipp

**Generelle tiltak** Se vernetiltak nevnt i seksjon 7 og 8. Bruk eget verneutstyr. Alle tennkilder fjernes. Unngå kontakt med huden og øynene. Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede rom. Evakuer øyeblikkelig personale til

<p><b>Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø</b></p> <p><b>Opprydding</b></p> <p><b>Andre anvisninger</b></p>	<p>trygge områder. Unngå innånding av damp eller tåke. Vis forsiktighet for oppsamling av damper som danner eksplosive konsentrasjoner. Damp kan samles på lave områder.</p> <p>Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem. Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig. Dersom produktet forurenses elver og innsjøer eller avløp, bør relevante myndigheter informeres. Unngå utslipp til miljøet. Se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon</p> <p>Oppbevar og samle spill med absorberende materiale som ikke er brennbart, (f.eks. sand, jord, diatomejord, vermikulitt) og plasser i beholder for avskaffelse i henhold til lokale / nasjonale bestemmelser. Rens forurenset overflate grundig.</p> <p>jfr. kapittel: 7, 8, 11, 12 og 13</p>
<p><b>Ansvarlig firma</b></p>	
<p><b>Firmanavn</b></p> <p><b>Postnr.</b></p> <p><b>Land</b></p> <p><b>Telefon</b></p> <p><b>Nødtelefon</b></p>	<p>Würth Norge AS</p> <p>1481 Hagan</p> <p>Norge</p> <p>0047 464 01 500</p> <p>Nødnummer:+47 2259 1300</p>