

VERNEBLAD

GIPSMØRTEL EX BØTTE 10 LITER Art.nr: 1893 333 10**Vis Sikkerhetsdatablad****Artikkelnr.** 189333310 - 1893 333 10**Kjemikaliets bruksområde** Tetningsmiddel**Førstehjelpstiltak****Generelt** Ved illebefinnende kontakt lege (vis etiketten hvis mulig). Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Ta øyeblikkelig av forurenset tøy og sko.**Innånding** Ved innånding, fjern personen til frisk luft.**Hudkontakt** Skyll øyeblikkelig med store vannmengder.**Øyekontakt** Hvis det er lett å gjøre, fjern kontaktlinser hvis disse brukes. Skyll umiddelbart med rikelige mengder med vann, også under øyenlokkene, i minst 5 minutter. Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.**Svelging** Hvis produktet svelges, IKKE få vedkommende til å kaste opp. Tilkall lege hvis symptomene vedvarer. Når en person som ligger på rygg brekker seg, snu ham over på siden.**Annen informasjon** ingen data tilgjengelig**Verneutstyr****Åndedrettsvern** I tilfelle støv- eller aerosoldannelse, bruk pusteapparat med godkjent filter.**Håndvern** Velg hansker som beskytter mot kjemikalier med egenskaper som egner seg for konsentrasjonen og mengden av farlige stoffer på den spesifikke arbeidsplassen. Det anbefales å konsultere hanskeprodusenten for å avklare om de ovennevnte hanskene er kjemikaliebestandige nok.**Øyevern** Vernebriller med sideskjold som retter seg etter EN166**Annet hudvern enn håndvern** Velg kroppsbeskyttelse i henhold til mengden og konsentrasjonen av farlige stoffer på arbeidstedet.**Tiltak ved brannslukking****Passende brannslukningsmidler** Ikke brennbar.**Personlig verneutstyr** Bruk om nødvendig trykkluftmaske ved brannslukning. Bruk eget verneutstyr.**Annen informasjon** Vanlig fremgangsmåte ved kjemiske branner. Bruk brannslukningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene. Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon.**Tiltak ved utslipp****Sikkerhetstiltak for å beskytte personell** Se vernetiltak nevnt i seksjon 7 og 8. Unngå støvutvikling. Unngå innånding av støv. Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede rom.**Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø** Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem. Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig. Dersom produktet forurenser elver og innsjøer eller avløp, bør relevante myndigheter informeres.**Metoder for opprydding og rengjøring** Bruk mekanisk håndteringsutstyr. Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for disponering. Rens forurenset overflate grundig.**Andre anvisninger** jfr. kapittel: 7, 8, 11, 12 og 13**Ansvarlig firma****Firmanavn** Würth Norge AS**Postnr.** 1481 Hagan**Land** Norge**Telefon** 0047 464 01 500**Nødtelefon** Nødnummer: +47 2259 1300